

## IoT監視サービスと連携した異常検知通知例

工場設備の異常に気付かず、初動対応が遅れることはありませんか？

- 歩留まり悪化の原因となる温度異常や機器異常の発生に気付けない
- ラインや機器の動作が遅くなっていることに気付けない



IoT監視サービスとTELstaffの組み合わせで  
問題を解決します！


### 提供するソリューション

- ① 異常発生を自動で検知します。
- ② 電話や音声読み上げ、信号灯で、異常アラームに気付きやすくなります。
- ③ 担当者に連絡が付かない場合は、次の担当者に自動連絡します。  
複数人体制によって、初動対応の遅れをカバーしやすくなります。
- ④ 異常発生時の現状把握や推移を、すばやく確認できます。



## 構成例

※赤色破線部分と緑色破線部分が日立ソリューションズ提供製品です  
※青線破線部分はアクロエストテクノロジー株式会社のサービスです



## 構成例の構成品の標準価格（税抜）

- TELstaff AE IP電話セット（赤色破線部分）：¥911,500
- ネットワーク対応型パトランプ（緑色破線部分）：¥90,000
- IoT監視サービスサービス（青色破線部分）：¥98,000/月～

## TELstaff（上記構成例）でできること

### ● 電話、メール、信号灯などによる自動連絡

監視ソフトからのコマンド実行やメール通知などを契機として、オペレータを介さない自動連絡を実現できます。

### ● 一方通行で終わらない連絡（メール・電話）

通知内容が確認されない場合、繰り返し通知や、別の方への連絡を自動的に行います。

### ● 連絡先の一元管理

監視ソフトに個別に連絡先の定義をする必要がなくなります。

※本カタログ中の会社名、商品名は各社の商標及び登録商標です。※本文中および図中では、TMマーク、®マークは表記しておりません。※本資料ではTELstaffのバージョンは06-03を前提としております。※製品の仕様は、改良の為、予告なく変更する場合があります。※本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。※アクロエストテクノロジー社のIoT監視サービスは月額制のサービスです。別途初期費用が発生します。

商品・サービスに関するお問い合わせ・ご相談受付

【電話による受付】

0120-421-126 [通話料無料]

受付時間 10:00~17:30 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

【メールによる受付】

webmaster@hitachi-solutions.com

※ご相談、ご依頼いただいた内容は、回答等のため、弊社のグループ会社に情報を提供し対応させていただきます。取り扱いには充分注意し、お客様の許可なく他の目的に使用することはありません。

作成日:2018/1

株式会社 日立ソリューションズ  
<http://www.hitachi-solutions.co.jp/>

アクロエストテクノロジー株式会社